

“NOI TECHPARK – BRUNECK / BRUNICO
LOS ELEKTRO / LOTTO LAVORI ELETTRICI
CIG: 81919692AD

Klarstellungen und Richtigstellungen - Chiarimenti e rettifiche

Frage:

in Bezug auf das Muster laut Plan E40 und den Bewertungskriterien haben wir folgende Frage:

In der Musterzeichnung ist beim Detail des Hängestiel ein Präsenzmelder/Notleuchte beschrieben. In der Tabelle der Bewertungskriterien sind diese auch so angeführt: **15.02.07.03 (Notleuchte auf Hängestiel zu montieren) + 15.03.05.15 (Präsenzmelder auf Hängestiel zu montieren).

Was soll effektiv beim Muster verbaut werden, da nur ein Hängestiel in der Zeichnung vorhanden ist.

Antwort:

Auf dem Hängestiel sollen sowohl Notleuchte als auch der Präsenzmelder verbaut werden, so wie in der Tabelle der Bewertungskriterien angeführt. Bei Bedarf können dafür zwei Hängestiele genutzt werden.

Domanda:

Per quanto riguarda il campione secondo tavola E40 e i criteri di valutazione, abbiamo la seguente domanda:

Nel disegno del campione, un rilevatore di presenza/luce di emergenza è descritto nel dettaglio della staffa. Nella tabella dei criteri di valutazione, anche questi sono elencati in questo modo: **15.02.07.03 (luce di emergenza da montare su maniglia sospesa) + 15.03.05.15 (rilevatore di presenza da montare su maniglia sospesa).

Cosa deve essere installato in modo efficace nel campione, in quanto nel disegno c'è solo uno stelo appeso.

Risposta:

Sulla staffa devono essere montate sia la luce di emergenza che anche il rilevatore di presenza, come descritto nei criteri di valutazione. Se necessario possono essere montati anche tramite due staffe.