

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta
con modalità telematica**

AOV/SUA L

CIG: :

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen

Chiarimento n. 1	Klarstellung Nr. 1
DATA 23.12.2020	
<p>DOMANDA:</p> <p>Si prega di rispondere alle seguenti domande:</p> <p>A) Poiché sia il computo metrico che il computo metrico estimativo sono stati redatti separatamente per ogni singolo edificio e, di conseguenza, l'elaborazione risulta dispendiosa in termini di tempo per il partecipante, si prega di presentare un computo metrico estimativo generale, possibilmente in formato di un foglio di calcolo Excel, se esiste.</p> <p>B) Nel disegno del campione sono indicate 2 posizioni, che, però, non sono indicate in nessuno dei vari Elenchi prestazioni; si tratta della posizione 02.09.01.13.b "Malta per fissaggio" e la posizione 08.02.04.05.a "Copertina di bancale finestra". Si prega di comunicare le corrette posizioni.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>A) Si rimanda al file Excel "Allegato C1".</p> <p>B) La voce 08.02.04.05.a viene sostituita con la voce 08.21.09.1b, che viene rettificata come di seguito: 08.21.09.1b Copertina di bancale finestra su preesistente fondo pendente solido e liscio. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo. 200-330 mm sviluppo. Zincato e preverniciato.</p> <p>La voce 02.09.01.13.b, indicata nel disegno del campione, viene eliminata; la lavorazione relativa a tale voce è compresa nella voce 02.12.01.07.o.</p>	<p>FRAGE:</p> <p>Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:</p> <p>A) Nachdem sowohl die Massenberechnung als auch die Kostenschätzung getrennt für jedes einzelne Gebäude erstellt wurde und somit die Aufarbeitung für den Teilnehmer entsprechend aufwendig ist, bitten um Übermittlung einer zusammenfassenden Kostenschätzung, wenn möglich in Form einer Excel-Tabelle, sofern diese existent sind.</p> <p>B) In der Musterzeichnung sind 2 Positionsnummern angeführt, die jedoch in keinem der verschiedenen Leistungsverzeichnissen angeführt sind, und zwar die Positionen 02.09.01.13.b „Mineralischer Klebemörtel“ und die Position 08.02.04.05.a „Fensterbankabdeckung“. Bitte um Mitteilung der korrekten Positionsnummern.</p> <p>ANTWORT:</p> <p>A) Siehe Excel-Datei "Anlage C1".</p> <p>B) Die Positionsnummer 08.02.04.05.a wird durch Positionsnummer 08.21.09.1b ersetzt und wie folgt angepasst: 08.21.09.1b Fensterbankabdeckung auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen sowie die regendichte Ausführung der Ecken. 200-330 mm Zuschnitt. Verzinkt besch.</p> <p>Die in der Musterzeichnung angegebene Positionsnummer 02.09.01.13.b wird gestrichen; die Position ist in der Positionsnummer 02.12.01.07.o enthalten.</p>

Distinti saluti.

Mit freundlichen Grüßen



La Stazione Appaltante

Die Vergabestelle