

<p>Campo sportivo Combi – Il lotto stralcio – realizzazione della parte interrata di una nuova tribuna</p>	<p>Combi-Sportplatz – 2. Baulos Auszugsprojekt – Errichtung des unterirdischen Teiles einer neuen Tribüne</p>
<p>In merito al fascicolo valutazione della qualità, per la pos. n. 13.100.25 al punto 2) "caratteristiche tecniche" si comunica che il valore di rendimento dello scambiatore rotativo è calcolato secondo la norma Uni EN 308, il rendimento del ventilatore è calcolato secondo l'ISO 5801: 2007 – 3.59 „Fan shaft efficiency“. I valori sono da indicare secondo le norme sopra citate.</p>	<p>Hinsichtlich der Pos. Nr. 13.100.25, Punkt 2) „technische Eigenschaften“ des Faszikel zur Qualitätsbewertung wird mitgeteilt, dass der Wert des Wirkungsgrades des Rotationstauscher laut Uni EN 308 berechnet ist, der Wirkungsgrad des Ventilators ist laut ISO 5801: 2007 – 3.59 „Fan shaft efficiency“ berechnet. Die Werte sind laut den oben angeführten Normen anzugeben.</p>

LA DIRETTRICE DELLA I RIPARTIZIONE / DIE DIREKTORIN DER I. ABTEILUNG
- Avv. RA Dr. Daniela Cinque -

